



LEVIOR s.r.o.
Troubky č. p. 900
751 02 Troubky
CZ 61973939

Návod na použití sklonoměru

Sklonoměr slouží ke zjištění sklonu nakloněné roviny.

Stupnice měření: - °
- %
- sklonový poměr

Postup měření: - tělo sklonoměru přiložit k nakloněné rovině
- povolit pojistný šroub stupnice
- otočit kotoučem stupnice tak, aby se bublinka libely nacházela přesně mezi ryskami libely
- utáhnout pojistný šroub stupnice
- na zvolené stupnici odečíst v místě vyznačené rysky hodnotu sklonu nakloněné roviny

DOVOZCE: LEVIOR s.r.o.