

***SAFETY AND OPERATING MANUAL***

**HEAT GUN**

---



**35322**  
**JS-HG12D**



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

- a. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or similarity qualified persons in order to avoid a hazard.
- b. A fire may result if the appliance is not used with care, therefore:
  - be careful when using the appliance in places where there are combustible materials;
  - do not apply to the same place for long time;
  - do not use in presence of an explosive atmosphere;
  - be aware that heat may be conducted to combustible materials that are out of sight;
  - place the appliance on its stand after use and allow it to cool down before storage;
  - do not leave the appliance unattended when it is switched on.
- c. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.  
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

### Safety Rules



**WARNING:** Non-observance of the safety rules while working with the hot air tool can lead to fire, explosion, electric shock or burns. Read the operating instructions before using the tool and always observe the safety rules. Save these instructions and give them to persons that have not been instructed before they use the tool.



**WARNING:** A damaged casing or an opened unit can lead to a hazardous electric shock. Do not open the unit and do not put a damaged unit into operation. Do not drill into the casing, e.g. to attach a company label. Before any work on the unit, pull the mains plug.



**WARNING:** A damaged power cord can lead to a hazardous electric shock. Check the power cord regularly. Do not operate the unit when the power cord is damaged. Always have a damaged cord replaced through a specialist. Do not wrap the cord around the unit and protect it from oil, heat and sharp edges. Do not carry the unit by the cord and do not use the cord to pull the plug from the outlet.



**WARNING:** Do not work in rain or in a moist or wet environment. This can lead to a hazardous electric shock. Keep the unit dry. Store the unit in a dry location when not in use. Consider the weather conditions. Do not work in wet sanitary facilities. Avoid body contact with grounded cables or surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.



**WARNING:** Connect power tools that are used in the open via a residual current circuit breaker (RCCB).



**WARNING:** Danger of explosion! The hot air tool can explosively ignite combustible fluids and gases. Do not work in a potentially explosive environment. Check the surrounding before starting to work. Do not work on fuels or gas containers or in their vicinity, even when they are empty.



**WARNING:** Danger of fire! Heat can reach combustible materials that are hidden behind coverings, in ceilings, floors or cavities, and ignite them. Inspect the work area before starting to work and in case of doubt, abstain from using the hot air tool. Do not point the unit at the same spot for extended periods



**WARNING:** Danger of fire! An unsupervised operating hot air tool can set fire to objects that are close by. The unit must be supervised at all times during operation. When allowing the switched off unit to cool down, always place it down vertical and standing. Allow the unit to cool down completely.



**WARNING:** Danger of fire! When working plastics varnish or similar materials, gases develop that are easily inflammable and can lead to explosions. Be prepared for flames to develop and keep suitable fire-extinguishing means at hand.



**WARNING:** Danger of intoxication! When working plastics, varnish or similar materials, gases develop that can be aggressive or toxic. Avoid breathing in vapours, even when they appear to be harmless. Always provide for good ventilation of the work area or wear a respirator.



**WARNING:** Danger of injury! The hot air jet can injure persons or animals. Touching the hot tube of the heating element or the nozzle leads to skin burns. Keep children and other persons away from the unit. Do not touch the tube of the heating element or the nozzle when they are hot. **Do not use the unit as a hair dryer.** It develops much more heat than a hair dryer. Do not use the unit to heat up fluids or to dry objects or materials that are destroyed through the influence of hot air.



**WARNING:** Unintentional starting or unexpected switching on of the heating element after actuation of the thermal relay can lead to injuries. Make sure that the switch is set to OFF when connecting the unit to the mains supply. Switch the unit OFF when the thermal relay has actuated



**WARNING:** Danger of injury! Using an air flow reflection nozzle that is not suitable for your unit can lead to burns. Use only original accessories for your model that are listed in these operating instructions.



**WARNING:** Danger of injury and fire. The hot air tool is dangerous for children. Keep the hot air tool out of the reach of children.



**DANGER:** Danger of lead overheating! Incorrect handling can lead to an accumulation of heat and thus damage the unit. Do not operate the unit when it is placed down horizontally or when pointed downward. The air –intake opening and the nozzle must not be covered. Use only nozzles that are suitable for your unit.

## Technical Data

Model		35322 (JS-HG12D)
Voltage	(V)	230
Frequency	(Hz)	50
Power	(W)	2000
Switch position		0-1-2
Protection class		II / <input type="checkbox"/> double insulated
Temperature °C		1:50°C 2:50-600°C
Air Flow	l/min	1: 120 2: 160 3: 200 4: 300 5: 400 6: 500

## Intend use

When observing the safety rules and using the original accessories, this hot air tool is intended for all applications with hot air that are listed in these operating instruction

Applications
Shrinking of shrinkdown tubing, solder connectors and solder terminals, packaging and electrical components.
Deforming of articles made from acrylic, PVC, and polystyrene, tubing, plates and profiles, as well as moist woods.
Welding of thermoplastic polymer, flooring materials of PVC and linoleum, PVC-coated fabric, tarpaulins and foils.
Soldering of tin, special silver solder, SMD elements, cable lugs, and for loosening soldered connections.
Paint removal –Removal of old and even thick coatings of oil paint, varnish and synthetic plaster.
Drying of color shade samples, filter, adhesives, construction joints and stucco forms.
Joining adhesives-Large-surface gluing with contact adhesives, activation of pressure-sensitive adhesives, acceleration of bonding processes, releasing of bonding points as well as releasing or bonding of edge bond or venee.
Defrosting of icy stairs and steps, door locks, trunk lids, car doors or water pipes, as well as for defrosting refrigerators and ice boxes.
Disinfection-With hot air of 600°C, you can quickly rid animal sties/stables of bacteria. Woodworm infestation can be controlled (Caution: Danger of fire! Do not heat up the wooden surface excessively).

## Regulating the Air flow



The air flow can be regulated with the air-flow control button



Minimal air flow



Maximum air flow

To increase the air flow, press on the “” of the air-flow control button, to decrease the air flow, press on the “”.

## Setting the Temperature

0

1

2

The temperature can only be regulated in the hot-air stage. To increase the temperature, press on the “+” of the temperature-control button, to decrease the temperature, press on the “-”.

## Cool-air Stage

0

1

2

The air flow can be regulated, the temperature is set to 50 °C (cannot be regulated)

The cool-air stage is suitable for cooling down a heated-up workpiece or for drying paint. It is also suitable for cooling down the power tool before placing it down or changing nozzles. When changing from the hot-air stage with higher temperatures, it will take a few moments until the power tool has cooled down to 50 °C. During cooling down, the display indicates the actual temperature at the nozzle outlet. When changing from the hot-air stage to the cool-air stage, the current air-flow settings are taken over.

## Maintenance and Cleaning





Before any work on the unit itself, pull the power plug.

For safe and efficient working, always keep the unit and its ventilations slots clean.

If the unit should fail despite the care taken in manufacture and testing, repair should be carried out by an authorized customer service agent for power tools.

## Meaning of symbols on labels



	Meets relevant EU requirements.
	Electrical waste, see below
	Second class protection equipment. Double insulation
	Read the instructions before use.

## Meaning of crossed –out wheeled dustbin:



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact your local government for information regarding the collection systems available.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

# EC Declaration of Conformity

Manufacturer Levior s.r.o. • Tovačovská 3488, CZ-750 02 Přerov declares that the subsequently marked devices, based on their concept and construction, as well as the designs listed on the market, meet the requirements of the European Union listed below. This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

## Subjects of declaration-product identification:

Product: Heat Gun

Model No.: JS-HG12D

Item No.: 35322

comply with the following harmonized standards, including their amending annexes, if any, by which conformity with the following harmonization provisions is declared:

### 2014/30/EU:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

### 2014/35/EU:

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15

EN 60335-2-45:2002+A1+A2

EN 62233:2008

AfPS GS 2019:01 PAK

EK1 527-12 Rev.2

The completion of technical documentation 2014/30/EU,2014/35/EU was performed by Ondřej Marek with his registered office at the manufacturer's address.

The technical documentation (2014/30/EU,2014/35/EU) is available at the manufacturer's address.

**Place and date of issue of the EC declaration of conformity:** Přerov, 30.12.2023

Person authorized to draw up the EC declaration of conformity on behalf of the manufacturer (signature, name, function):

Ondřej Marek

managing director Levior s.r.o.

**LEVIOR** s.r.o.  
Tovačovská 3488/28, 750 02 Přerov  
IČO 61973939 DIČ CZ61973939  
tel.: 581 746 256-8, fax: 581 746 255



**NÁVOD NA POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

**HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE**

---



**35322**  
**JS-HG12D**





## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### DODRŽUJTE TYTO POKYNY

- a. pokud je napájecí šňůra poškozena, musí být vyměněna výrobcem, servisní společností nebo podobnými kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí.
- b. může dojít k požáru, pokud se spotřebič nepoužívá opatrně, proto:
  - budte opatrní při používání přístroje na místech, kde jsou hořlavé materiály;
  - nepoužívejte na stejném místě po dlouhou dobu;
  - nepoužívejte v přítomnosti výbušné atmosféry;
  - uvědomte si, že teplo může být vedeno k hořlavým materiálům, které jsou mimo dosah;
  - umístěte přístroj na stojan po použití a nechte ho vychladnout před uskladněním;
  - nenechávejte přístroj bez dozoru, když je zapnutý.
- c. Přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není patřičný dohled nebo nedodržuje pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.  
Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

### Bezpečnostní pravidla



**UPOZORNĚNÍ:** Nedodržení bezpečnostních pravidel při práci s horkovzdušným nástrojem může vést k požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem nebo popálení. Před použitím nářadí si přečtěte návod k obsluze a vždy dodržujte bezpečná pravidla. Uložte tyto pokyny a předávejte je osobám, které nebyly poučeny před použitím nástroje.



**UPOZORNĚNÍ:** Poškozený obal (kryt) nebo otevřená jednotka mohou způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neotvírejte jednotku a neuvádějte poškozenou jednotku do provozu. Nevrtějte do obalu (krytu), např. připevnit štítek společnosti. Než začnete pracovat na zařízení, vytáhněte síťovou zástrčku.



**UPOZORNĚNÍ:** Poškozený napájecí kabel může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen napájecí kabel. Vždy nechte vyměnit poškozený kabel odborníkem. Neohýbejte kabel kolem jednotky a chraňte jej před olejem, teplem a ostrými hranami. Nenoste přístroj za kabel a nepoužívejte kabel pro vytažení zástrčky ze zásuvky.



**UPOZORNĚNÍ:** Nepracujte v dešti ani ve vlhkém nebo mokřém prostředí. Mohlo by dojít k nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Udržujte přístroj suchý. Uchovávejte přístroj na suchém místě, pokud jej nepoužíváte. Zvažte povětrnostní podmínky. Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými kabely nebo povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, rozváděče a chladničky.



**UPOZORNĚNÍ:** Připojte elektrické nářadí, které se používá na otevřeném místě, přes jistič zbytkového proudu (RCCB).



**UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí výbuchu! Nástroj pro horký vzduch může výbušně vznítit hořlavé kapaliny a plyny. Nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu. Před zahájením práce zkontrolujte okolí. Nepracujte na palivech nebo nádobách na plyn ani v jejich blízkosti, i když jsou prázdné.



**UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí požáru! Teplo může vznítit hořlavé materiály, které jsou skryty za kryty, stropy, podlahy nebo dutiny, a zapálit je. Před zahájením práce zkontrolujte pracoviště a v případě pochybností se vyhněte používání horkého vzduchu. Nemiřte přístroj delší dobu na stejné místo.



**UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí požáru! Nekontrolovaný horkovzdušný nástroj může zapálit objekty, které jsou blízko. Jednotka musí být během provozu kontrolována ve všech fázích. Pokud necháte vypnutou jednotku vychladnout, umístěte ji vždy vertikálně a stojící. Nechte jednotku zcela vychladnout.



**UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí požáru! Při práci s lakem z plastických hmot nebo podobnými materiály vznikají plyny, které jsou snadno hořlavé a mohou vést k výbuchu. Buďte připraveni na plameny, abyste si vytvořili vhodné hasicí prostředky.



**UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí intoxikace! Při práci s plasty, laky nebo podobnými materiály vznikají plyny, které mohou být agresivní nebo toxické. Vyvarujte se dýchání výparů, i když se jeví jako neškodné. Vždy zajistěte dobré větrání pracovní plochy nebo noste respirátor.



**UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí úrazu! Horký vzduch může způsobit zranění osob nebo zvířat. Dotýkání se horké trubky topného tělesa nebo trysky vede k popálení kůže. Udržujte děti a další osoby mimo dosah přístroje. Nedotýkejte se trubice topného tělesa nebo hubice, pokud jsou horké. **Nepoužívejte přístroj jako vysoušeč vlasů.** Vyvíjí mnohem více tepla než vysoušeč vlasů. Zařízení nepoužívejte k ohřevu kapalin nebo k sušení předmětů nebo materiálů, které jsou zničeny vlivem horkého vzduchu.



**UPOZORNĚNÍ:** Neúmyslné spuštění nebo neočekávané zapnutí topného tělesa po zapnutí tepelného relé může způsobit zranění. Ujistěte se, že je prepínač nastaven na OFF při připojení jednotky k síťovému přívodu. Vypněte jednotku, když je spuštěno tepelné relé.



**UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí úrazu! Použití trysky pro odraz vzduchu, která není vhodná pro vaši jednotku, může způsobit popáleniny. Pro tento model používejte pouze originální příslušenství, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze.



**UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí úrazu a požáru. Nástroj pro horký vzduch je pro děti nebezpečný. Příklad horkého vzduchu uchovávejte mimo dosah dětí.



**NEBEZPEČÍ:** Nebezpečí přehřátí! Nesprávné držení přístroje může vést k akumulaci tepla a tím poškodit jednotku. Nepoužívejte přístroj, pokud je umístěn dolů vodorovně nebo směruje dolů. Vzduchový otvor a tryska nesmí být zakryty. Používejte pouze trysky, které jsou vhodné pro vaši jednotku.

## Technická data

Model		35322 (JS-HG12D)
Napětí	(V)	230
Frekvence	(Hz)	50
Výkon	(W)	2000
Poloha spínače		0-1-2
Třída ochrany		II / <input type="checkbox"/> dvojitá izolace
Teplota °C		1:50°C 2:50-600°C
Průtok vzduchu	l/min	1: 120 2: 160 3: 200 4: 300 5: 400 6: 500

## Použití

Při dodržování bezpečnostních pravidel a používání originálního příslušenství je tento horkovzdušný nástroj určen pro všechny aplikace s horkým vzduchem, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze

<b>Použití</b>
Smršťování smršťovacích trubek, pájkových konektorů a pájkových svorek, obalů a elektrických součástí.
Deformace výrobků z akrylu, PVC a polystyrenu, trubek, desek a profilů, stejně jako vlhké dřevo.
Svařování termoplastického polymeru, podlahových materiálů z PVC a linolea, PVC potažené tkaniny, plachtoviny a fólie.
Pájecí cínu, speciální stříbrná pájka, prvky SMD, kabelové oka a pro uvolnění pájených spojů.
Odstraňování nátěrů – Odstraňování starých, a dokonce silných nátěrů olejových laků, laků a syntetických omítek.
Sušení barevných odstínů, filtrů, lepidel, konstrukčních spár a štukových forem.
Spojovací lepidla – Velké povrchové lepení s kontaktními lepidly, aktivace lepidel citlivých na tlak, zrychlení spojovacích procesů, uvolňování lepených bodů a uvolnění nebo lepení okrajové vazby.
Odmrazování namrzlých schodů a schodišť, dveřních zámků, víka zavazadlového prostoru, dveří automobilů nebo vodovodních potrubí, jakož i odmrázování chladniček a lednic.

Dezinfekce – s horkým vzduchem 600 °C se můžete rychle zbavit zvířecích bakterií ve stájích a chlívčích. Dávejte pozor na napadení dřeva (Upozornění: Nebezpečí požáru! Příliš nezahřívajte dřevěný povrch).

## Regulace průtoku vzduchu

Průtok vzduchu lze regulovat tlačítkem řízení průtoku vzduchu



Minimální průtok vzduchu



Maximální průtok vzduchu

Pro zvýšení průtoku vzduchu stiskněte tlačítko "  " na ovládacím tlačítku pro snížení průtoku vzduchu, stiskněte tlačítko "  ".

## Nastavení teploty

0

1

2

Teplotu lze regulovat pouze v horkovzdušném stupni. Pro zvýšení teploty stiskněte "+"

nebo

tlačítko pro regulaci teploty, pro snížení teploty stiskněte tlačítko "-".

## Chladicí vzduch

0

1

2

Průtok vzduchu lze regulovat, teplota je nastavena na 50 ° C (nelze regulovat)

Stupeň chlazení je vhodný pro chlazení ohřátého obrobku nebo pro sušení laku. Je také vhodný pro chlazení elektrického nástroje před jeho umístěním nebo výměnou trysek. Při přechodu z horkovzdušného stupně s vyššími teplotami trvá několik okamžiků, než se nářadí ochladí na 50°C. Během ochlazování se na displeji zobrazí skutečná teplota na výstupu trysky. Při přechodu z horkovzdušného stupně do stupně chladicího vzduchu si převezme aktuální nastavení průtoku vzduchu.

## Údržba a čištění

Než začnete pracovat na samotném přístroji, vytáhněte síťovou zástrčku.

Pro bezpečnou a efektivní práci vždy udržujte přístroj a jeho větrací otvory čisté.

V případě, že se přístroj poškodí či jakkoliv selže navzdory péči při práci a zkouškách, opravu by měl vždy provést autorizovaný servis elektrického nářadí.

## Význam symbolů na štítcích



	Odpovídá příslušným požadavkům EU.
	Elektroodpad, viz dále
	Zařízení druhé třídy ochrany. Dvojitá izolace.
	Před použitím si přečtete návod k použití.

## Význam přeškrtnutého odpadkového koše:



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte oddělené sběrné zařízení.

Obráťte se na místní správu ohledně informací týkajících se dostupných systémů sběru těchto zařízení.

Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách nebo smetištích, nebezpečné látky mohou proniknout do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, což poškozuje vaše zdraví a pohodu.

Při výměně starých spotřebičů za nové je prodejce právně povinen vzít zpět starší spotřebič k prodeji alespoň bezplatně.

# EC Prohlášení o shodě

Výrobce Levior s.r.o. • Tovačovská 3488, CZ-750 02 Přerov prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, odpovídají níže uvedeným požadavkům Evropské unie. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

## Předmět prohlášení-identifikace výrobků:

Produkt: Pistole horkovzdušná FESTA reg. tepl., vzduch

Model č.: JS-HG12D

Položka č.: 35322

je ve shodě s následujícími harmonizovanými normami včetně jejich pozměňujících příloh, pokud existují, na jejichž základě se shoda prohlašuje s dále uvedenými harmonizačními předpisy:

### 2014/30/EU:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

### 2014/35/EU:

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15

EN 60335-2-45:2002+A1+A2

EN 62233:2008

AfPS GS 2019:01 PAK

EK1 527-12 Rev.2

Kompletaci technické dokumentace 2014/30/EU,2014/35/EU provedl Ondřej Marek se sídlem na adrese výrobce.

Technická dokumentace (2014/30/EU,2014/35/EU) je dostupná na adrese výrobce.

**Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě:** Přerov, 30.12.2023

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce

(podpis, jméno, funkce):

Ondřej Marek

jednatel společnosti Levior s.r.o.

**LEVIOR** s.r.o.  
Tovačovská 3488/28, 750 02 Přerov  
IČO 61973939 DIČ CZ61973939  
tel.: 581 746 256-8, fax: 581 746 255  


**NÁVOD NA POUŽITIE A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

**TEPLOVZDUŠNA PIŠTOĽ**

---



**35322**  
**JS-HG12D**



## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### DODRŽUJTE TIETO POKYNY

- a. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisná spoločnosť alebo podobný kvalifikovaný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- b. Môže dôjsť k požiaru, ak sa spotrebič nepoužíva opatrne, preto:
  - dávajte pozor pri používaní prístroja na miestach, kde sú prítomné horľavé materiály;
  - nepoužívajte na tom istom mieste dlhší čas;
  - nepoužívajte v prítomnosti výbušných atmosfér;
  - uvedomte si, že teplo sa môže podávať horľavým materiálom, ktoré sú mimo dosahu;
  - umiestnite spotrebič na stojan po použití a nechajte ho vychladnúť pred uložením;
  - nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je zapnuté.
- c. Prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nevypúšťané osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.  
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

### Bezpečnostné pravidlá



**UPOZORNENIE:** Nedodržanie bezpečnostných pravidiel pri práci s horúcim vzduchom môže spôsobiť požiar, výbuch, úraz elektrickým prúdom alebo popáleniny. Pred použitím náradia si prečítajte návod na obsluhu a dodržujte bezpečné pravidlá. Uložte tieto pokyny a odovzdajte ich ľuďom, ktorí neboli poučení pred použitím nástroja.



**UPOZORNENIE:** Poškodený obal alebo otvorená jednotka môžu spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom. Neotvárajte prístroj a nefunkčnú jednotku neotvárajte. Nevstupujte do obalu, napr. Prilepte etikety k spoločnosti. Pred spustením prístroja odpojte sieťovú zástrčku.



**UPOZORNENIE:** Poškodený napájací kábel môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte napájací kábel. Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený napájací kábel. Vadný kábel vždy vymeňte odborníkom. Neohýbajte kábel okolo jednotky a chráňte ho pred olejom, teplom a ostrými hranami. Nenoste spotrebič pomocou kábla a nepoužívajte vyťahovací kábel zo zásuvky.



**UPOZORNENIE:** Nepracujte v daždi ani v vlhkom alebo vlhkom prostredí. Mohlo by to spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom. Udržujte prístroj suchý. Uchovávajte zariadenie na suchom mieste, ak ho nepoužívate. Zvážte poveternostné podmienky. Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými káblami alebo povrchmi, ako sú rúry, radiátory, rozvádzače a chladničky.



**UPOZORNENIE:** Pripojte náradie, ktoré sa používa v otvorenej polohe, cez istič s ističom prúdu (RCCB).





**UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo výbuchu! Nástroj na horúci vzduch môže výbušne zapáliť horľavé kvapaliny a plyny. Nepracujte v potenciálne výbušnom prostredí. Pred začatím práce skontrolujte svoje okolie. Nepracujte na plynových alebo plynových kontajneroch ani v ich blízkosti, aj keď sú prázdne.



**UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo požiaru! Teplo môže zapáliť horľavé materiály, ktoré sú skryté za kryty, stropy, podlahy alebo dutiny, a zapáliť ich. Skôr ako začnete pracovať, skontrolujte pracovisko a vyhnite sa použitiu horúceho vzduchu, ak máte pochybnosti. Nepoužívajte zariadenie na dlhú dobu na rovnakom mieste.



**UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo požiaru! Nekontrolovaný nástroj s horúcim vzduchom môže zapáliť objekt, ktorý je blízko. Jednotka sa musí počas prevádzky prehliadnúť vo všetkých etapách. Ak necháte prístroj vypnutý, vždy ho umiestnite vertikálne a postavte. Nechajte prístroj úplne vychladnúť.



**UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo požiaru! Pri práci s lakom vyrobeným z plastu alebo podobne sa vytvárajú plyny, ktoré sú ľahko horľavé a môžu viesť k explózií. Buďte pripravení na plamene, aby ste vytvorili vhodné hasiace prostriedky.



**UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo intoxikácie! Pri práci s plastmi, lakmi alebo podobne sa vytvárajú plyny, ktoré môžu byť agresívne alebo toxické. Zabráňte dýchaniu výparov, aj keď je to neškodné. Vždy zabezpečte dobré vetranie pracovnej plochy alebo noste respirátor.



**UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo poranenia! Horúci vzduch môže spôsobiť zranenie osôb alebo zvierat. Dotykové horúce radiátorové rúrky alebo dýzy vedú k popáleninám kože. Držte deti a ostatné osoby mimo zariadenia. Nedotýkajte sa ohrievacej trubice alebo hubice, ak je horúca. **Prístroj nepoužívajte ako sušič na vlasy.** Vytvára oveľa viac tepla ako sušič vlasov. Nepoužívajte zariadenie na ohrievanie kvapalín alebo na sušenie predmetov alebo materiálov, ktoré sú zničené horúcim vzduchom.



**UPOZORNENIE:** Neúmyselné spustenie alebo neočakávané zapnutie ohrievača po spustení tepelného relé môže spôsobiť zranenie. Uistite sa, že je prepínač v polohe OFF, keď je zariadenie pripojené k sieti. Pri spustení tepelného relé vypnite zariadenie.



**UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo poranenia! Použitie vzduchovej dýzy, ktorá nie je vhodná pre vašu jednotku, môže spôsobiť popáleniny. Pre tento model používajte iba originálne príslušenstvo uvedené v tomto návode na obsluhu.



**UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo nehody a požiaru. Horúci vzduch je nebezpečný pre deti. Udržujte horúci vzduch mimo dosah detí.



**NEBEZPEČENSTVO:** Nebezpečenstvo prehriatia! Nesprávne držanie jednotky môže mať za následok akumuláciu tepla a poškodenie jednotky. Nepoužívajte zariadenie, ak je umiestnené horizontálne alebo dole. Prívod vzduchu a dýza nesmú byť zakryté. Používajte iba dýzy, ktoré sú vhodné pre vašu jednotku.

## Technické údaje

Model		35322 (JS-HG12D)
Napätie	(V)	230
Frekvencia	(Hz)	50
Výkon	(W)	2000
Poloha spínača		0-1-2
Trieda ochrany		II / <input type="checkbox"/> dvojité izolácia
Teplota °C		1:50°C 2:50-600°C
Prietok vzduchu	l/min	1: 120 2: 160 3: 200 4: 300 5: 400 6: 500

## Použitie

Pri dodržiavaní bezpečnostných pravidiel a pri použití originálneho príslušenstva je tento teplovzdušný nástroj určený pre všetky aplikácie s teplým vzduchom uvedené v tomto návode na obsluhu

<b>Použitie</b>
Zmršťovacie trubice, spájkovacie konektory a spájkovacie terminály, obaly a elektrické komponenty.
Deformácia výrobkov z akrylátu, PVC a polystyrénu, rúr, dosiek a profilov, ako aj mokrého dreva.
Zváranie termoplastického polyméru, PVC a linoleum, PVC potiahnuté tkaniny, plátno a fólia.
Pájecí plech, špeciálna strieborná spájka, prvky SMD, káblové oká a spájkovacie spoje.
Odstránenie farby – odstránenie starých, dokonca silných náterov olejových farieb, lakov a syntetických omietok.
Sušenie farebných odtieňov, filtrov, lepidiel, štruktúrnych spojov a štukových foriem.
Spojovacie lepidlá – Veľké povrchové spojenie s kontaktnými lepidlami, aktivácia lepidiel citlivých na tlak, zrýchlenie spojovacích procesov, uvoľňovanie spájaných bodov a uvoľnenie alebo spájanie hraničného spojenia.
Odmrazovanie zmrazených schodísk a schodov, zámkov dverí, veka batožinového priestoru, dverí auta alebo vodovodných potrubí, ako aj rozmrazovanie chladničiek.
Dezinfekcia – s teplým vzduchom 600 °C, môžete rýchlo zbaviť baktérií zvieratá v stájoch a chrobáčkoch. Dávajte si pozor na napadnutie drevom (Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru!

## Ovládanie prietoku vzduchu



Prietok vzduchu je možné ovládať tlačidlom regulácie prietoku vzduchu



Minimálny prietok vzduchu



Maximálny prietok vzduchu

Ak chcete zvýšiť tok vzduchu, stlačte tlačidlo "  " na ovládacom tlačidle aby ste znížili prúdenie vzduchu, stlačte tlačidlo "  ".

## Nastavenie teploty

0
---

1
---

2
---

Teplotu je možné regulovať iba v horúcom vzduchu. Ak chcete zvýšiť teplotu, stlačte tlačidlo "+" alebo tlačidlo teploty, stlačte tlačidlo "-" na zníženie teploty.

## Chladienie vzduchu

0
---

1
---

2
---

Prúd vzduchu môže byť regulovaný, teplota je nastavená na 50 ° C (nemôže byť regulovaná)

Stupeň chladienia je vhodný na chladienie ohrievaného obrobku alebo na sušenie farby. Je tiež vhodný na chladienie elektrického nástroja pred jeho umiestnením alebo výmenou trysiek. Pri prepnutí z horúceho vzduchu na vyššie teploty trvá niekoľko okamihov, kým sa nástroj nevychladne na 50 ° C. Počas chladienia sa na displeji zobrazí skutočná teplota na výstupe dýzy. Pri prepnutí z horúceho vzduchu do chladiaceho vzduchu prevezme aktuálne nastavenie prúdenia vzduchu.

## Údržba a čistenie

Pred samotnou prácou na prístroji vytiahnite sieťovú zástrčku.

Pre bezpečnú a efektívnu prácu udržiavajte jednotku a jej vetracie otvory čisté.

V prípade poškodenia alebo zlyhania zariadenia napriek práci a skúšobnej údržbe by opravy mali byť vždy vykonané autorizovaným servisným elektrickým náradím.

## Význam symbolov na štítkoch



	Zodpovedá príslušným požiadavkám EÚ.
	Elektroodpad, vid' ďalej
	Zariadenie druhej triedy ochrany. Dvojité izolácia.
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

## Význam preškrtnutého odpadkového koša:



Elektrické spotrebiče nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad, použite oddelené zariadenie na zber.

Ak chcete získať informácie o dostupných systémoch zhromažďovania údajov pre tieto zariadenia, obráťte sa na miestny orgán.

Ak sa elektrické spotrebiče likvidujú na skládkach alebo na skládkach odpadu, nebezpečné látky môžu preniknúť do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca, čo poškodzuje vaše zdravie a pohodu.

Pri výmene starých spotrebičov za nové je predávajúci povinný prevziať starší spotrebič na predaj aspoň bezplatne.

# ES Vyhlásenie o zhode

Výrobca Levior s.r.o. • Tovačovská 3488, CZ-750 02 Přerov vyhlasuje, že následne označené prístroje svojou koncepciou a konštrukciou i prevedeniami uvedenými na trhu spĺňajú nižšie uvedené požiadavky Európskej únie. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

## S Predmety deklarácie – identifikácia produktu:

Produkt: Pištoľ teplovzdušna FESTA reg. tepl., vzduch

Model č.: JS-HG12D

Položka č.: 35322

spĺňajú nasledujúce harmonizované normy, vrátane ich prípadných pozmeňujúcich a doplňujúcich príloh, ktorými sa vyhlasuje zhoda s nasledujúcimi harmonizačnými ustanoveniami:

### 2014/30/EU:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

### 2014/35/EU:

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15

EN 60335-2-45:2002+A1+A2

EN 62233:2008

AfPS GS 2019:01 PAK

EK1 527-12 Rev.2

Kompletáciu technickej dokumentácie 2014/30/EU,2014/35/EU vykonal Ondřej Marek so sídlom na adrese výrobcu.

Technická dokumentácia (2014/30/EU,2014/35/EU) je k dispozícii na adrese výrobcu.

**Miesto a dátum vydania ES vyhlásenia o zhode:** Přerov, 30.12.2023

Osoba oprávnená vypracovať vyhlásenie ES o zhode v mene výrobcu (podpis, meno, funkcia):

Ondřej Marek

jednatel společnosti Levior s.r.o.

  
Tovačovská 3488/28, 750 02 Přerov  
IČO 61973939 DIČ CZ61973939  
tel.: 581 746 256-8, fax: 581 746 255

