

CZ SKLADOVÁNÍ: v suchu, skryjte před přímým sl. Zářením; **POUŽÍVÁNÍ:** ochrana proti mechanickým rizikům; **ČIŠTĚNÍ:** Nečistoty odstraňujte kartáčem a rukavice skladujte při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.
POPIS: rukavice z nábytkářské hovězí, podšívka z netkané textilie; **ÚDRŽBA:** nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům, žiravinám a vodě; **STUPEŇ OCHRANY:** EN 388 2132, ochrana proti oděru 2, řezu 1, trhání 3, propichu 2



piktogram ochrana proti mech rizikům; **CE** značka shody; A286581 - TRŽNÍ ULICE, 750 02 PŘEROV I – MĚSTO, CZECH

REPUBLIC identifikace výrobce; piktogram informace; notifikovaná osoba- VIPOTEST s. r. o., SKTC-111, NO 1295, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovensko

Upozornění: rukavice se nesmí používat tam, kde hrozí zachycení do pohyblivých částí strojů

EN Storage of gloves: Store the gloves in a dry place within the range of 0° + 30°C without direct solar radiation; Application: Gloves are intended for protection of hands against mechanical hazard; Clear away dirt with a brush and store the gloves in a room temperature. You cannot wash or dry-clean the gloves; 2132 Rates of protection according to EN 388, Abrasive resistance: 2, Cut resistance: 1, Resistance against further ripping: 3, Perforation resistance: 2



piktogram informatik, , A286581 - TRŽNÍ ULICE, 750 02 PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLIC identification of

producer, **CE**- mark of conformity, piktogram mechanical risks

Warning: the gloves can not be used in environment where there is risk of glove being caught by moving parts of machine

Description: Five-finger protective gloves, First-rate gloves are made from furniture cowhide leather with a lining from unwoven fabric. maintenance: don't expose the gloves to heat of radiation, organic solvents and their fumes, lubricants, grease, mineral oils, caustics and water. Certificate was issued by a notified subject - VIPOTEST s. r. o., SKTC-111, NO 1295, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovensko

SL Skladovanie: Rukavice skladovať v suchom prostredí, teplotné rozmedzie 0°+ 30° C, bez priameho slnečného žarenia; Používanie: Rukavice sú určené k ochrane rúk proti mechanickým rizikám; Nečistotu odstránime jemne kartáčom. Skladovať pri izbovej teplote. Pranie ani chemické čistenie nie je možné;

Popis: 5-prsté ochranné rukavice, rukavice sú vyrobené z nábytkárskej hovädzej usne, podšívka z netkanej textilie.

údržba: Rukavice nesmú byť vystavené sálavému teplu, organickým rozpúšťadlám a ich výparov, tukom, minerálnym olejom, žieravinám a vode. 2132 Stupeň ochrany podľa EN 388:

Odolnosť voči oderu: 2, Odolnosť voči preozaniu: 1, Odolnosť voči roztrhnutiu: 3, Odolnosť voči prepichnutiu: 2



značka informácie, , A286581 - TRŽNÍ ULICE, 750 02 PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLIC identifikácia výrobcu, **CE**

značka zhody, značka mechanické rizika

Upozornenie: Rukavice sa nesmú používať na miestach, kde hrozí zachytenie do pohyblivých častí strojov

Institut pre testovanie a certifikátu VIPOTEST s. r. o., SKTC-111, NO 1295, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovensko

HU A kesztyű tárolása: A kesztyűt száraz helyen 0°C - 30°C közötti hőmérsékleten tárolja közvetlen napsugárzástól védve; Használata: A kesztyű mechanikus kockázatok ellen és hegesztés közben; A szennyeződésekét kefével távolítsa el, a kesztyűt szobahőmérsékleten tárolja. A kesztyű nem mosható, vegyileg nem tisztítható;

Leírás: Ötujjas hegesztő, Bútor bőr.

A védőkésztyű karbantartási utasítása: A kesztyűt ne tegye ki sugárzó hőnek, szerves oldószereknek és azok gőzeinek, kenőanyagoknak, zsíroknak, ásványolajoknak, maróanyagoknak és víznek. 2132 EN 388-as szabvány szerinti védelmi fokozatok: Kopásállóság: 2, Késvágással szembeni ellenállás: 1, Továbbszakítással szembeni ellenállás: 3, Átlyukasztással szembeni ellenállás: 2



piktogram információ, , A286581 - TRŽNÍ ULICE, 750 02 PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLIC azonosító gyártó, **CE**

megfelelőségi jel, piktogram mechanikus kockázatok

Figyelmeztetés: A kesztyű nem lehet használtni, ha a veszély a mozgó részekben a gépen megragad

Vizsgáló és Tanúsítványadó Intézet: VIPOTEST s. r. o., SKTC-111, NO 1295, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovensko

PL Przechowywanie rękawic: Przechowywać w suchym miejscu o temperaturze od 0°C do 30°C bez bezpośredniego promieniowania słonecznego; Zastosowanie; Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi. Brud usuwać szotką. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie wolno rękawic prać ani czyścić chemicznie;

Charakterystyka: pięciopalcowe rękawice ochronne, rękawice wyprodukowane meblowej wołowej skórze s podszewku.

Instrukcja konserwacji rękawic ochronnych: Nie poddawać rękawic działaniu promieniowania cieplnego, rozpuszczalników organicznych i ich par, smarów, tłuszczów, olejów mineralnych, substancji żrących oraz wody. 2132 Parametry odporności mechanicznej zgodnie z EN 388: Odporność na ścieranie: 2, Odporność na przecięcie: 1, Wytrzymałość na rozdzielanie: 3, Odporność na przekłucie: 2



Piktogram informacja, , A286581 - TRŽNÍ ULICE, 750 02 PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLIC identyfikacja

producenta, **CE** znak zagrożenia, piktogram zgodności mechaniczne

Ostrzeżenie: rękawic nie wolno używać tam, gdzie grozi zaczeplenie przez ruchome części maszyn


Certyfikat został wystawiony przez jednostkę notyfikowaną VIPOTEST s. r. o., SKTC-111, NO 1295, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovensko

RO Depozitarea mănușilor: Mănușile se depozitează într-un mediu uscat cu temperatura între 0°C. și + 30°C. și vor fi ferite de razele solare directe; Întrebuințarea: Mănușile sunt destinate pentru protecție mâinilor fata; Impuritățile și murdăria se înlătură cu peria, iar mănușile se păstrează la temperatura de cameră. Mănușile nu se pot spăla și nici nu se pot curăța prin metode chimice;

Descrierea: Mănușile sunt confecționate din confectionata din piele de vaca. Instrucțiuni pentru întreținerea mănușilor de protecție: Nu expuneți mănușile emanărilor de căldură, dizolvanților organici și vaporilor acestora, lubrifianților, unguentelor, uleiurilor minerale, acizilor și apei. 2132 Gradele de protecție conform EN 388: Rezistență abrazivă: 2, Rezistență la tăiere: 1, Rezistență la alte ruperi: 3, Rezistență la perforare: 2



pictograma informatik, , A286581 - TRŽNÍ ULICE, 750 02 PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLIC identificarea

producătorului, **CE** marca de conformitate,  pictograma cu riscul mecanic

Warning: Aceste manusi de lucru nu pot fi folosite acolo unde exista riscul de a fi prinse de parti componente mobile ale utilajului; Certificatul este elaborat de persoana notificată VIPOTEST s. r. o., SKTC-111, NO 1295, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovensko

BU Хранение перчаток: Храните перчатки в сухой среде в диапазоне температур от 0 до +30 градусов без прямого солнечного света; Применение:Перчатки назначены для защиты рук против механических рисков; Устраняйте грязь щеткой и храните перчатки при комнатной температуре. Мойку и химическую очистку не советуют;


Описание: лицева разноцветна телешка кожа и плат.

Инструкции по уходу защитных перчаток: Не подвергайте перчаток радиационному теплу, органическим растворителям и их парам, смазке, жирам, минеральному маслу, щёлочи и воде. 2132 Степени защиты согласно EN 388:

Сопротивление износу: 2, Сопротивление порезу: 1, Сопротивление след. разрыву: 3, Сопротивление проколу: 2



граф. Символ информация, , A286581 - TRŽNÍ ULICE, 750 02 PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLIC

идентификация производителя, **CE** марка согласия,  граф. Символ механические риски

Warning: Ръкавиците не трябва да се използват там, където има опасност от захващане от подвижни части на машината

Сертификат издан нотифицированным органом VIPOTEST s. r. o., SKTC-111, NO 1295, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovensko